

Base Cuadrada de Medición, 7 Mordazas, 3F, 4H, 600 V,. "Sin Cople"

Base de Medición



ESPECIFICACIONES

Marca	ISA
Amperaje	100 A / 200 A (según versión)
Voltaje	600 V
Configuración	3F 4H
Mordazas	7

Los datos de esta ficha son de referencia y pueden variar según el lote del fabricante. Confirma las especificaciones críticas con nuestro equipo antes de comprar.